



### Wymiary prowadnic




A	250	300	350	400	450	500
B	192±2	268±2	343±2	382±2	452±2	503±2

### Wypinanie prowadnicy



### Mocowanie prowadnic do korpusu



### Mocowanie prowadnic do szuflady

